



Ordrenr: 978701  
Sagsnavn: Bogense Søbad

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Udskrevet: 06-02-2026  
Version: 1  
Modtaget: 03-02-2026  
Analyseperiode: 03-02-2026 - 06-02-2026  
Ordrenr.: 978701

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Sarah Kristine Persson Hammershøj

Sagsnavn: Bogense Søbad  
Lokalitet: Stn. 480-457  
Prøvested: 480-457, Bogense Søbad  
Udtaget: 03.02.2026 kl. 12:03  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: Lab/HBH  
Kunde: Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup, Att. Sarah Kristine Persson Hammershøj

| Prøvenr.:                      | 17464/26                          |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 12:03                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | 0                                 | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | -0.6                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Under 1m (<1)                     | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 1/8 af himlen dækket af skyer (1) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Ingen (1)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | SO (135)                          | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Stiv kuling (7)                   | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | - (999)                           | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.20                              | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | # Is.Kunneikkemålestrømretning    | -          | Visuel                                |
| Intestinale Enterokokker       | 1                                 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | 60                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

## Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann