



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Claus Jultved

**Udskrevet:** 13-08-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 08-08-2019  
**Analyseperiode:** 08-08-2019 -  
13-08-2019  
**Ordrenr.:** 519271

**Sagsnavn:** Nordfyn  
**Lokalitet:** Stn. 480-569  
**Prøvested:** 480-569, Hofmangave  
**Udtaget:** 08.08.2019 kl. 06:40  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

| Prøvenr.:                      | 117056/19 |            |                               |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter                      | Resultat  | Enhed      | Metode                        |
| Prøvetagning Badevand          |           | -          | DS/EN ISO 19458:2006          |
| Udtaget klokken                | 06:40     | -          | -                             |
| Antal badende                  | (0)       | -          | -                             |
| Vandtemperatur                 | 18.9      | °C         | -                             |
| Visuel bedømmelse              | (0)       | -          | -                             |
| Sigtedybde                     | >1        | meter      | -                             |
| Skydække                       | (2)       | Kode       | Målt i felten                 |
| Nedbør                         | (0)       | mm         | -                             |
| Vind fra                       | N (0)     | -          | -                             |
| Vindstyrke                     | (1)       | -          | Kode                          |
| Strøm fra                      | 0         | -          | -                             |
| pH ved prøvetagning            | 8.09      | pH         | DS/EN ISO 10523:2012          |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |           |            |                               |
| Beskrivelse, badevand          | #         | i.a.b.     | - Visuel                      |
| Enterokokker                   | 1         | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000         |
| E. Coli                        | <10       | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Claus Jultved

**Udskrevet:** 13-08-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 08-08-2019  
**Analyseperiode:** 08-08-2019 -  
13-08-2019  
**Ordrenr.:** 519271

**Sagsnavn:** Nordfyn  
**Lokalitet:** Stn. 480-570  
**Prøvested:** 480-570, Hasmark  
**Udtaget:** 08.08.2019 kl. 07:04  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

| Prøvenr.:                      | 117057/19 |            |                               |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter                      | Resultat  | Enhed      | Metode                        |
| Prøvetagning Badevand          |           | -          | DS/EN ISO 19458:2006          |
| Udtaget klokken                | 07:04     | -          | -                             |
| Antal badende                  | (0)       | -          | -                             |
| Vandtemperatur                 | 18,4      | °C         | -                             |
| Visuel bedømmelse              | (0)       | -          | -                             |
| Sigtedybde                     | >1        | meter      | -                             |
| Skydække                       | (2)       | Kode       | Målt i felten                 |
| Nedbør                         | (0)       | mm         | -                             |
| Vind fra                       | S (180)   | -          | -                             |
| Vindstyrke                     | (2)       | -          | Kode                          |
| Strøm fra                      | 0         | -          | -                             |
| pH ved prøvetagning            | 8.19      | pH         | DS/EN ISO 10523:2012          |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |           |            |                               |
| Beskrivelse, badevand          | #         | i.a.b.     | - Visuel                      |
| Enterokokker                   | 8         | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000         |
| E. Coli                        | 30        | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Claus Jultved

**Udskrevet:** 13-08-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 08-08-2019  
**Analyseperiode:** 08-08-2019 -  
13-08-2019  
**Ordrenr.:** 519271

**Sagsnavn:** Nordfyn  
**Lokalitet:** Stn. 480-1602  
**Prøvested:** 480-1602, Fuglsang  
**Udtaget:** 08.08.2019 kl. 07:28  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

| Prøvenr.:                      | 117058/19 |            |                               |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter                      | Resultat  | Enhed      | Metode                        |
| Prøvetagning Badevand          |           | -          | DS/EN ISO 19458:2006          |
| Udtaget klokken                | 07:28     | -          | -                             |
| Antal badende                  | (0)       | -          | -                             |
| Vandtemperatur                 | 18.9      | °C         | -                             |
| Visuel bedømmelse              | (0)       | -          | -                             |
| Sigtedybde                     | >1        | meter      | -                             |
| Skydække                       | (3)       | Kode       | Målt i felten                 |
| Nedbør                         | (0)       | mm         | -                             |
| Vind fra                       | N (0)     | -          | -                             |
| Vindstyrke                     | (1)       | -          | Kode                          |
| Strøm fra                      | 180       | -          | -                             |
| pH ved prøvetagning            | 8.20      | pH         | DS/EN ISO 10523:2012          |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |           |            |                               |
| Beskrivelse, badevand          | #         | i.a.b.     | - Visuel                      |
| Enterokokker                   | 1         | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000         |
| E. Coli                        | 10        | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Claus Jultved

**Udskrevet:** 13-08-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 08-08-2019  
**Analyseperiode:** 08-08-2019 -  
13-08-2019  
**Ordrenr.:** 519271

**Sagsnavn:** Nordfyn  
**Lokalitet:** Stn. 480-573  
**Prøvested:** 480-573, Flyvsandet  
**Udtaget:** 08.08.2019 kl. 07:54  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

| Prøvenr.:                      | 117059/19 |            |                               |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter                      | Resultat  | Enhed      | Metode                        |
| Prøvetagning Badevand          |           | -          | DS/EN ISO 19458:2006          |
| Udtaget klokken                | 07:54     | -          | -                             |
| Antal badende                  | (0)       | -          | -                             |
| Vandtemperatur                 | 19.6      | °C         | -                             |
| Visuel bedømmelse              | (0)       | -          | -                             |
| Sigtedybde                     | >1        | meter      | -                             |
| Skydække                       | (6)       | Kode       | Målt i felten                 |
| Nedbør                         | (2)       | mm         | -                             |
| Vind fra                       | S (180)   | -          | -                             |
| Vindstyrke                     | (2)       | -          | Kode                          |
| Strøm fra                      | 180       | -          | -                             |
| pH ved prøvetagning            | 8.52      | pH         | DS/EN ISO 10523:2012          |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |           |            |                               |
| Beskrivelse, badevand          | #         | i.a.b.     | - Visuel                      |
| Enterokokker                   | 5         | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000         |
| E. Coli                        | 10        | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Claus Jultved

**Udskrevet:** 13-08-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 08-08-2019  
**Analyseperiode:** 08-08-2019 -  
13-08-2019  
**Ordrenr.:** 519271

**Sagsnavn:** Nordfyn  
**Lokalitet:** Stn. 480-458  
**Prøvested:** 480-458, Bogense Strandbad  
**Udtaget:** 08.08.2019 kl. 08:45  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

| Prøvenr.:                      | 117060/19 |            |                               |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter                      | Resultat  | Enhed      | Metode                        |
| Prøvetagning Badevand          |           | -          | DS/EN ISO 19458:2006          |
| Udtaget klokken                | 08:45     | -          | -                             |
| Antal badende                  | (0)       | -          | -                             |
| Vandtemperatur                 | 19.3      | °C         | -                             |
| Visuel bedømmelse              | (0)       | -          | -                             |
| Sigtedybde                     | >1        | meter      | -                             |
| Skydække                       | (4)       | Kode       | Målt i felten                 |
| Nedbør                         | (2)       | mm         | -                             |
| Vind fra                       | S (180)   | -          | -                             |
| Vindstyrke                     | (3)       | -          | Kode                          |
| Strøm fra                      | 180       | -          | -                             |
| pH ved prøvetagning            | 8.34      | pH         | DS/EN ISO 10523:2012          |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |           |            |                               |
| Beskrivelse, badevand          | #         | i.a.b.     | - Visuel                      |
| Enterokokker                   | 3         | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000         |
| E. Coli                        | 20        | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Claus Jultved

**Udskrevet:** 13-08-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 08-08-2019  
**Analyseperiode:** 08-08-2019 -  
13-08-2019  
**Ordrenr.:** 519271

**Sagsnavn:** Nordfyn  
**Lokalitet:** Stn. 480-457  
**Prøvested:** 480-457, Bogense Søbad  
**Udtaget:** 08.08.2019 kl. 08:59  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

| Prøvenr.:                      | 117061/19 |            |                               |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter                      | Resultat  | Enhed      | Metode                        |
| Prøvetagning Badevand          |           | -          | DS/EN ISO 19458:2006          |
| Udtaget klokken                | 08:59     | -          | -                             |
| Antal badende                  | (1)       | -          | -                             |
| Vandtemperatur                 | 20.0      | °C         | -                             |
| Visuel bedømmelse              | (0)       | -          | -                             |
| Sigtedybde                     | >1        | meter      | -                             |
| Skydække                       | (4)       | Kode       | Målt i felten                 |
| Nedbør                         | (2)       | mm         | -                             |
| Vind fra                       | S (180)   | -          | -                             |
| Vindstyrke                     | (3)       | -          | Kode                          |
| Strøm fra                      | 180       | -          | -                             |
| pH ved prøvetagning            | 8.16      | pH         | DS/EN ISO 10523:2012          |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |           |            |                               |
| Beskrivelse, badevand          | #         | i.a.b.     | - Visuel                      |
| Enterokokker                   | 1         | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000         |
| E. Coli                        | 20        | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Claus Jultved

**Udskrevet:** 13-08-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 08-08-2019  
**Analyseperiode:** 08-08-2019 -  
13-08-2019  
**Ordrenr.:** 519271

**Sagsnavn:** Nordfyn  
**Lokalitet:** Stn. 480-460  
**Prøvested:** 480-460, Skåstrup vest  
**Udtaget:** 08.08.2019 kl. 09:27  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

| Prøvenr.:                      | 117062/19 |            |                               |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter                      | Resultat  | Enhed      | Metode                        |
| Prøvetagning Badevand          |           | -          | DS/EN ISO 19458:2006          |
| Udtaget klokken                | 09:27     | -          | -                             |
| Antal badende                  | (0)       | -          | -                             |
| Vandtemperatur                 | 19.6      | °C         | -                             |
| Visuel bedømmelse              | (0)       | -          | -                             |
| Sigtedybde                     | >1        | meter      | -                             |
| Skydække                       | (4)       | Kode       | Målt i felten                 |
| Nedbør                         | (0)       | mm         | -                             |
| Vind fra                       | S (180)   | -          | -                             |
| Vindstyrke                     | (4)       | -          | Kode                          |
| Strøm fra                      | 180       | -          | -                             |
| pH ved prøvetagning            | 8.29      | pH         | DS/EN ISO 10523:2012          |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |           |            |                               |
| Beskrivelse, badevand          | #         | i.a.b.     | - Visuel                      |
| Enterokokker                   | <1        | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000         |
| E. Coli                        | <10       | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann