



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Att.: Claus Jultved

Udskrevet: 21-08-2020
Version: 1
Modtaget: 18-08-2020
Analyseperiode: 18-08-2020 -
21-08-2020
Ordrenr.: 587856

Sagsnavn: Nordfyn
Lokalitet: Stn. 480-570
Prøvested: 480-570, Hasmark
Udtaget: 18.08.2020 kl. 12:42
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/awi
Kunde: Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup, Att. Claus Jultved

| Prøvenr.: | 160661/20 | | |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | DS/EN ISO 19458:2006 |
| Udtaget klokken | 12:42 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 20.6 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (8) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | - |
| Vind fra | N (0) | - | - |
| Vindstyrke | (1) | - | Kode |
| Strøm fra | 315 | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.15 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | 1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann