



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Att.: Claus Jultved

Udskrevet: 13-08-2019
Version: 1
Modtaget: 08-08-2019
Analyseperiode: 08-08-2019 -
13-08-2019
Ordrenr.: 519271

Sagsnavn: Nordfyn
Lokalitet: Stn. 480-569
Prøvested: 480-569, Hofmangsgave
Udtaget: 08.08.2019 kl. 06:40
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Helle.b.hansen
Kunde: Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

| Prøvenr.: | 117056/19 | | |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | DS/EN ISO 19458:2006 |
| Udtaget klokken | 06:40 | - | - |
| Antal badende | (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 18.9 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | - |
| Sigtedybde | >1 | meter | - |
| Skydække | (2) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (0) | mm | - |
| Vind fra | N (0) | - | - |
| Vindstyrke | (1) | - | Kode |
| Strøm fra | 0 | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.09 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | 1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann