



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Att.: Claus Jultved

Udskrevet: 07-06-2019
Version: 1
Modtaget: 04-06-2019
Påbegyndt: 04-06-2019
Ordrenr.: 507477

Sagsnavn: Nordfyn
Lokalitet: Stn. 480-1602
Prøvested: 480-1602, Fuglsang
Udtaget: 04.06.2019 kl. 07:27
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/ljo
Kunde: Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

| Prøvenr.: | 78039/19 | | |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning | | - | DS 2250 + MS 2/85 |
| Udtaget klokken | 07:27 | - | EN 16502:2014 |
| Antal badende | (0) | - | EN 16502:2014 |
| Vandtemperatur | 14.3 | °C | EN 16502:2014 |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | EN 16502:2014 |
| Sigtedybde | >1 | meter | EN 16502:2014 |
| Skydække | (1) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | (1) | mm | EN 16502:2014 |
| Vind fra | SSV (203) | - | EN 16502:2014 |
| Vindstyrke | (3) | - | Kode |
| Strøm fra | 45 | - | |
| pH ved prøvetagning | 7.8 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Enterokokker | 2 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann